

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №3. Выбор измерительного преобразователя по условиям функционирования. Исследование характеристик измерительного преобразователя.

- 1) Индуктивные датчики.
- 2) Датчики Холла.
- 3) Емкостные датчики.
- 4) Ультразвуковые датчики.
- 5) Оптические датчики измерения в ближней зоне.
- 6) Тактильные датчики.
- 7) Дискретные пороговые датчики.
- 8) Аналоговые датчики.
- 9) Элементы датчика схвата, встроенного в запястье.
- 10) Внутренние датчики информации о состоянии рабочих органов робота.